

附件 6.3 现场勘查记录

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、 任命

现任命 李毅雄 同志，担任 元谋嘉豪泡沫制品有限公司安全现状评价 项目组长。

二、授权范围

- 1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
- 2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
- 3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
- 4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2024 年 7 月 13 日

一 基本情况记录表

1 企业概况

项目名称：元谋嘉豪泡沫制品有限公司

项目类型：现状评价 企业性质：有限责任公司

投资金额：8205.15 万 法定代表人（投资人）：罗益豪

住所：楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区

筹建或建成投产时间 2020 年

生产经营类型：私营

生产能力或设计规模：年产 500 万只泡沫箱

生产经营的主要产品、物料 2 号泡沫箱、3 号泡沫箱

证照或核准情况：营业执照

每年最大生产时间 300 天，每天工作 1 班（8 小时）。

人员编制：管理人员 5 人、生产人员 16 人。

专职安全员 0 人，兼职安全员 1 人。

2 地理位置及交通

项目所在地距元谋县 城市约 10 公里，企业位于（要求细化到小地名或社区）位于云南省楚雄彝族自治州元谋县黄瓜园镇小雷宰工业园区，厂区中心的地理坐标为东经 $101^{\circ} 49' 30.43''$ ，北纬 $25^{\circ} 52' 06.11''$ 。

交通：厂区道路与工业园区道路相连，交通较为便利。

地理位置示意图



3 自然地理

地形地貌：是否提供了相关资料？（是□、否☑）是否有现场踏勘后或收集的补充记录

(是☑、否□)。

提供了《元谋嘉豪泡沫制品有限公司环评报告书》、《项目可行性研究报告》

气象条件：是否提供了相关资料？(是□、否☑) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录(是□、否□)。

根据元谋县气象站观测资料统计：根据元谋县多年常规气象资料统计，元谋县属亚热带高原季风气候，日照充足，昼夜温差大，四季不分明(仅有农历冬月气温较低)，基本无冬、无霜，故有“天然温室”之称。境内多山，最低海拔 898m，最高海拔 2835.59m，气候垂直分布明显，最高气温为 40℃，最低气温 14.9℃，年平均气温为 21.9℃，日照充足。年降雨量为 480~900mm，年蒸发量为 3627mm，年均降雨量为 616mm，蒸发量为降雨量的 6.4 倍，炎热少雨，且雨季相对集中，一般分布在 5~10 月。年相对湿度为 49~56%，日照为 2541~2789h/a，日照率为 60%以上，太阳辐射年总量 150kca/cm²，年积温 8003℃。常年主导风向为东南风，而且风向稳定：平均风速为 2.5m/s，静风频率为 29%。

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？(是□、否☑) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录(是□、否□)。

(1)地层： 地表已硬化

(2) 构造：元谋县东部高山峻岭、西部矮山丘陵、南北高峻。山岗起伏，中部是盆地，海拔在 898~2835.9m 之间。

(3) 地质特征：元谋县境属大雪山系，其分支有三台山脉，白草岭山脉和鲁南山脉，三台山自南而北，伸入元谋；白草岭山脉由牟定、大姚延伸入境；鲁南山脉自北而南由四川会理延伸入境。楚雄距县境东部的东山主峰是县境最高点，海拔 2835.9m，最低点为金沙江的黑者村，海拔 899m，相对高差 1946.9m

3.2 水文地质条件是否提供了相关资料？（是□、否☒）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否☐）。

(1) 孔隙水赋存： 无

(2) 岩溶水赋存： 无

(3) 地表水体： 雨水

(4) 水文条件类型： 简单类型

3.3 工程地质简况：是否提供了相关资料？（是□、否☒）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否☐）。

(1) 工程地质岩组：

(2) 边坡稳定性分析： 无边坡

(3) 工程地质条件类型： 简单

3.4 环境地质条件是否提供了相关资料？（是□、否☒）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否☐）。

(1) 调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况： 无

(2) 不良地质作用： 无

(3) 对环境污染情况： 无

(4) 历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况： 无


(5) 其它重要的民用或工业建筑的情况： 无

(6) 环境地质条件类型： 简单

4 周边环境:


厂区的东北方向 300m 处是元谋茂源实业有限公司，东面 600m 处是小雷宰片区，西面 750m 处是那化村，项目北面 300m 处是蜻岭河。

周边环境示意图



5. 生产区域平面布置情况: 该企业的南面，主要布置非生产区，由东南面向西南面依次布置办公楼、员工宿舍（含食堂）、员工浴室，办公楼和员工宿舍均为独立的三层建筑物，员工宿舍一楼为公司食堂，其他厂内建筑物均为单层设计，企业入口位于厂区东北面，东面布置了杂物储存间，主要为塑料包装袋、废旧五金材料等杂物。厂区道路环绕仓库、生产车间、生活区布置。

生产区域平面布置示意图



6. 仓储区域平面布置情况： 仅存放泡沫箱产品

7. 绘图用纸

注：本页面可根据项目情况用于总平面草图绘图或其它记录

8. 绘图用纸

9. 设备设施一览表

序号	设备名称	型号	单位	数量	功能	布置位置
1	发泡机	——	台	1	生产使用	生产车间
2	成型机	——	台	15	生产使用	生产车间
3	空压机（空气储气罐）	2.0m³	台	1	设备维护	生产车间
4	燃煤锅炉	——	台	2	产蒸汽	锅炉房
5	冷却塔（冷却水泵）	——	台	1	冷却产品	冷却塔
6	装载机	明宇重工 J26P	辆	1	产品搬运	堆场仓库
7	叉车	3.8T	辆	1	产品搬运	堆场仓库

10. 供电

该项目生产、生活用电由工业园区供电管网引入厂区变压器，变压器位于厂区西北面的变配电室内，厂区各用电区电源由配电室直接供电。动力用电 380V，生活用电 220V。

11. 三废排放情况（或排土场）情况

厂区排水采用雨污分流，雨水经雨水收集沟收集后汇入道路旁的排水沟，然后通过雨水排水口，然后汇入该工业园区雨水管网，最终进入项目北面蜻岭河。生产期间产生的废水，如锅炉强制排水、冷却塔使用的冷凝水、冲洗车间废水等，排入厂区西北面的水处理间，处理后循环使用，不外排；生活污水则经化粪池处理后汇入厂外市政道路污水管网，最终进入元谋县污水处理厂处理。

13. 供排水情况：是否提供了相关资料？（是□、否□）是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是□、否□）。项目用水包括生产用水、设备、生活用水等，生产、生活用水由元谋县市政供水管网供给，供水能够满足公司生产、生活用水的要求

12. 安全生产管理

(1) 安全管理组织机构

企业设置了办公室、生产车间、锅炉车间、后勤等职能部门。企业在册人员 21 人，其中管理人员 5 人（含兼职安全员 1 人）。

企业设置了安全生产领导小组，明确了安全领导小组职责，对生产各个环节的安全工作进行管理。

(2) 从业人员安全教育及持证情况

该企业主要负责人、安全员已参加培训并取得了培训合格证，叉车操作工、锅炉作业人员均已参加培训并取得了培训合格证，装卸机械操作工满足厂内需求。

从业人员基本情况调查表

姓名	发证部门	职务/证件类别	证书编号	有效期限
罗益豪	楚雄彝族自治州应急管理局	总经理/安全管理人员	44528119780305211X	20232 年 4 月 13 日-2026 年 4 月 12 日
罗益贤	曲靖市安全生产协会	安全员/安全管理人员	445281199204180098	2022 年 6 月 28 日-2025 年 6 月 28 日
叶家稳	曲靖市市场监督管理局	锅炉工//锅炉作业人员 G1	532226197211161712	2022 年 6 月-2026 年 6 月
李林华	曲靖市市场监督管理局	叉车工/叉车作业人员 N1	532201197310306393	2023 年 8 月 7 日-2027 年 8 月 7 日
罗益贤	昆明市质量监督技术局	安全员/厂内机动车辆管理 A8	445281199204180098	2021 年 10 月 19 日-2025 年 10 月 18 日
张波	曲靖市市场监督管理局	锅炉工//锅炉作业人员 G2	512501197405038435	2021 年 3 月 2 日-2025 年 3 月 2 日

(3) 安全管理制度建设情况（责任制、管理制度、操作规程等）：

根据国家法律、法规、规定的要求，公司结合该厂的实际情况和生产管理需要，制订有安全管理制度

(4) 安全生产资金提取及使用情况：企业根据《企业安全生产费用

提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）相关规定提取；2023年企业支出安全生产费用 7.63 万元

（5）职业危害防范和个体劳动防护情况：未进行职业危害检测，已为员工配备了必要的劳动防护用品。

（6）安全警示标志设置情况：该企业在主要机电设备、危险场所设置了安全警示标志，所设置的安全警示标志不完善，已通过和企业交流，进一步地进行整改。现场检查时，企业设置的安全警示标志主要为“禁止吸烟”、“严禁烟火”、“限速 5km/h”、“限制宽度 4.5m”、“当心触电”、“当心机械伤害”、“佩戴防护用品”、“注意安全”等安全警示标志。

（7）事故应急救援预案情况：该企业已编制了《元谋嘉豪泡沫制品有限公司生产安全事故应急预案》，预案中明确了应急救援领导小组及职责和分工、事故的应急措施等内容。企业根据需要，配备了应急物资并严格进行预案培训、演练，已建立相关台账。

该企业的应急预案于2021年11月通过专家评审，但是企业档案管理人员更换，现在的档案管理人员未找到备案登记证，预案要到期了，经过核实，企业已开始重新编制了。

（8）记录、档案、台帐建设情况：经评价组现场检查，企业建立了安全教育培训记录、应急演练记录、劳保用品发放记录等一系列安全管理记录

（9）购买保险情况：该企业为 5 名员工购买了职工意外伤害保险。

昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：元谋嘉豪泡沫制品有限公司 项目类型：安全现状评价


法定代表人（负责人）罗益豪 联系电话：13648853771 日期：
2024.7.15

现场发现的问题及建议：

- 1、成品仓库垛码超高、墙距、柱距不符合《仓库防火安全管理规则》（公安部6号令）有关要求。
- 2、库房内储存的摆放凌乱，而且遮放消防器材。
- 3、生产车间部分蒸汽管道，未设置物料介质及物料的流向标识。
- 4、锅炉的除渣机链轮防护罩缺失。
- 5、配电室内的配电柜未设置绝缘胶垫。
- 6、发电机未接地，使用塑料储存柴油，机房内部堆放杂物。

委托方负责人：

现场检查人员：



昭通市鼎安科技有限公司

2024年7月15日

注：本建议书一式三份，请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认，本检查建议书将报送应急管理局。

安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号:		项目完成时间 2023 年 9 月 5 日	
机构名称	昭通市鼎安科技有限公司	合同编号	
评价项目概况			
项目名称	元谋嘉豪泡沫制品有限公司 安全现状评价报告	所在地区	元谋县
评价类别	预评价 ☐ 验收评价 ☐	现状评价 ☒ 其他安全评价 ☐	
项目审批机关	元谋县应急管理局	职工人数	21
		销售额	100 万
是否属跨省建设项目	是 ☐ 否 ☒	资产总额	5000 万
是否生产剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒	是否生产剧毒化学品	是 ☐ 否 ☒
所属业务类别 (代码)			
参加评价人员情况			
姓 名	职业资格证书编号	资质等级	承担的主要工作
李毅雄	0800000000205742	二级	项目组长、现场勘察、报告编制
李晓达	0800000000205717	二级	项目成员、现场勘察、报告编制
陈恭文	1500000000300447	二级	项目组成员
毛卫旭	0800000000205718	二级	项目组成员
周忠菊	1100000000301644	三级	项目组成员
毛卫旭	1500000000300447	二级	报告审核
张开选	S0110530001101920 03022	二级	过程控制负责人
饶旭军	S0110440001101910 01069	二级	技术负责人
评价人员是否到现场勘察		是 ☒ 否 ☐	是否能够如实反映安全状况
是否在规定的时间内完成评价报告		是 ☒ 否 ☐	评价人员是否遵守执业准则和职业道德
指出项目的安全隐患多少项		6	提出隐患治理建议措施多少项
被评价单位意见 和建议		无	

注: 1. 此表由安全评价机构对所有完成的安全评价项目均应填写。
2. 要填写工整, 内容完整, 及时归档。

